

Atoy Autohuolto Lappeenranta / Atoy Power OyAlaniitynkatu 10
53550 Lappeenranta**HUOLTOHISTORIA**

12.2.2024

LAPPEENRANNAN-LAHDEN
TEKNILLINEN
PL 20
53851 LAPPEENRANTA

Reknro IPH-553 **Merkki** VW
Vuosimalli 2017 **Malli** PASSAT FARMARI (AC) 50V 1395CM3 A
Iskutilavuus 1395 **Rek.pvm** 9.1.2020
Valmistenro WVVZZZ3CZHE119964

TYÖMÄÄRÄYS: 2523878 TILA: LASKUTETTU

<u>Tuotu pvm</u>	<u>Valmis pvm</u>	<u>Km</u>
3.8.2021	3.8.2021	69960 km

SELVITYS

- HUOLTO 70TM
 - Etujarrupaloja 10-11mm, Etujarrulevyt ok
 - Takajarrupaloja 7-8mm, Takajarrulevyt ok
 - Jarrunesteen vesipitoisuus ok
 - Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys -45 astetta
 - Renkaissa pintaa 5 - 6,5mm
- 050 3873755 JARKKO HARJU

TYÖT

<u>Työnro</u>	<u>Työkoodi</u>	<u>Tehtävä</u>	<u>Suorittaja</u>	<u>Kpl</u>
1	07	Määräaikaishuoltotyöt	PHa	1,6

VARAOSAT

<u>Työnro</u>	<u>Tuotenimi</u>	<u>Kpl</u>
	LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W-30	4
	ÖLJYS.VAG 1.0/1.2/1.4 10/11-	1
	RI.SUOD.VAG 2013-	1

TYÖMÄÄRÄYS: 2527353 TILA: LASKUTETTU

<u>Tuotu pvm</u>	<u>Valmis pvm</u>	<u>Km</u>
12.7.2022	12.7.2022	85080 km

SELVITYS

- Nettivaraus: Määräaikaishuolto, kilometrit 84824, Sijaisauto
Viesti: . Valittu huoltopaketti: Volkswagen LongLife huolto 229? Golf, Passat, Tiguan, Touran, T-Roc, T-Cross, Taigo
Puhelinnumero: 040 5904105
Sähköposti: ari.haikola@lut.fi
- Etujarrupaloja noin 6mm, Etujarrulevyt ok
 - Takajarrupaloja noin 5mm, Takajarrulevyt ok
 - Jarruneste vaihdettu
 - Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys -43 astetta
 - Renkaissa pintaa noin 5mm
 - Katso vikakoodit - Herjannut jotain ilmeisesti vaihteistosta - Ei ollut muistiin jäänyt mitään tähän liittyvää - Ainoastaan avaimen alijännitteestä vikakoodi - Paristo vaihdettu

TYÖT

<u>Työnro</u>	<u>Työkoodi</u>	<u>Tehtävä</u>	<u>Suorittaja</u>	<u>Kpl</u>
2	TYÖ	Öljy- ja tarkastushuolto yhdistettynä	ALa	1,52
3	HU07	Jarrunesteen vaihto	ALa	1

Atoy Power Oy
Autohuolto LPR
Alaniitynkatu 10
53550 LappeenrantaPuh. 0102328508
lappeenranta@atoy.fiY-tunnus 0416699-9
Kotipaikka Kuopio
www.atoyautohuolto.fi

Nordea

Atoy Autohuolto Lappeenranta / Atoy Power Oy

Alaniitynkatu 10
53550 Lappeenranta

HUOLTOHISTORIA

12.2.2024

VARAOSAT

<u>Työnro</u>	<u>Tuotenimi</u>	<u>Kpl</u>
	ÖLJYS.VAG 1.0/1.2/1.4 10/11-	1
	ÖLJYPROPPU AUDI/VOLVO/WW	1
	LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W-30	4

TYÖMÄÄRÄYS: 2529201 TILA: LASKUTETTU

<u>Tuotu pvm</u>	<u>Valmis pvm</u>	<u>Km</u>
13.12.2022	13.12.2022	100149 km

SELVITYS

Nettivaraus: Määräaikaishuolto, kilometrit 99000, Ei sijaisautoa

Viesti: Auton edellinen huolto on jäänyt merkkäämatta auton huoltokirjaan. Voisiko sen merkata myös, kiitos!

Lisäpalvelut:

- Edellinen huolto on merkattu auton sähköiseenhuoltokirjaa normaalisti, jos autossa on manuaalinen kirja, voidaan sinnekin merkata.

- Huoltohistoria tarkastettu

-> - Öljynvaihtohuolto

- Sisäilmansuodatin

- Ilmansuodatin (ajallisesti)

TYÖT

<u>Työnro</u>	<u>Työkoodi</u>	<u>Tehtävä</u>	<u>Suorittaja</u>	<u>Kpl</u>
1	07	Määräaikaishuoltotyöt	ALa	0,7
2	RIS	Raitisilmansuodattimen vaihto	ALa	0,3
3	IS	Ilmansuodattimen vaihto	ALa	0,5

VARAOSAT

<u>Työnro</u>	<u>Tuotenimi</u>	<u>Kpl</u>
	LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W-30	4
	ÖLJYS.VAG 1.0/1.2/1.4 10/11-	1
	RI.SUOD.VAG 2013-	1
	ILMAS.VAG 1.2/1.4 TSI 9/12-	1

TYÖMÄÄRÄYS: 2529671 TILA: LASKUTETTU

<u>Tuotu pvm</u>	<u>Valmis pvm</u>	<u>Km</u>
17.1.2023	31.1.2023	101818 km

SELVITYS

- VAIHTEISTON HÄIRIÖ?

- Ainakin herjaa että joku vaihteiston häiriö

040 8380906

- Mekatroniikka viallinen (mekaaninen vika), korjausohje -> mekatroniikan vaihto, siksi myös akku generaattorista herjaa
- Tiedustelu saatavuudesta lähetetty suuras.

- Kustannusarvio

- Mekatroniikka 3200€

- Työt 4-6h

TYÖT

<u>Työnro</u>	<u>Työkoodi</u>	<u>Tehtävä</u>	<u>Suorittaja</u>	<u>Kpl</u>
1	DIAG	Diagnoosipaketti	JKä	1

Atoy Power Oy
Autohuolto LPR
Alaniitynkatu 10
53550 Lappeenranta

Puh. 0102328508

Y-tunnus 0416699-9

Nordea

Kotipaikka Kuopio
www.atoyautohuolto.fi

lappeenranta@atoy.fi

Atoy Autohuolto Lappeenranta / Atoy Power Oy

Alaniitynkatu 10
53550 Lappeenranta

HUOLTOHISTORIA

12.2.2024

2	JIFE	Vianmääritys/ohjelmointi/koodaus tehdasyhteydellä	PHa	1
3	12	Vaihteiston ja voimansiirron työt	PHa	5

VARAOSAT

<u>Työnro</u>	<u>Tuotenimi</u>	<u>Kpl</u>
	PULTTI M6X80	15
	TIIVISTE	1
	MEKATRON.KANNEN TIIVISTE	1
	MEKATRONIIKKA	1
	PLOMMI	1
	LIQUI MOLY DSG VAIHTEISTOÖLJY 8100 20L	7

TYÖMÄÄRÄYS: 2531555 TILA: LASKUTETTU

<u>Tuotu pvm</u>	<u>Valmis pvm</u>	<u>Km</u>
14.6.2023	14.6.2023	109214 km

SELVITYS

- AJOITAIN JOKU RÄMÄHDYS / RÄMINÄ LIIKKEELLE LÄHTIESSÄ JA VAIHTEENVAIHDON AIKANA
- NYT EI TAAS KUULU MITÄÄN
0408380906

- Auto tutkittu. Mitään ei ole irti. Missä ei ole väljää. Laatikko toimii normaalisti ilman kolahduksia. Eikä vuoda mitään nesteitä.

TYÖT

<u>Työnro</u>	<u>Työkoodi</u>	<u>Tehtävä</u>	<u>Selvitys</u>	<u>Suorittaja</u>	<u>Kpl</u>
1	VM	Vianmääritys	JOKU RÄMÄHDYS	JKä	0,8

VARAOSAT

<u>Työnro</u>	<u>Tuotenimi</u>	<u>Kpl</u>
---------------	------------------	------------

TYÖMÄÄRÄYS: 2532430 TILA: LASKUTETTU

<u>Tuotu pvm</u>	<u>Valmis pvm</u>	<u>Km</u>
18.9.2023	18.9.2023	115406 km

SELVITYS

115000
määräaikaishuolto. 245 €
+ Jakohihna. Vaatii ilmastointi huollon.

- Etujarrupaloja 9-10mm, Etujarrulevyt ok
- Takajarrupaloja 6-7mm, Takajarrulevyt ok
- Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys -50 astetta
- Renkaissa pintaa noin 4mm

TYÖT

<u>Työnro</u>	<u>Työkoodi</u>	<u>Tehtävä</u>	<u>Suorittaja</u>	<u>Kpl</u>
1	TYÖ	Öljy- ja tarkastushuolto yhdistettynä	PHa	1,4
2	AT	Akkutesti huollon yhteydessä	PHa	0,2
3	01	Moottorityöt	PHa	6
4	HU06H	Ilmastointihuolto huollon yhteydessä	PHa	1

VARAOSAT

<u>Työnro</u>	<u>Tuotenimi</u>	<u>Kpl</u>
	Ympäristömaksu	1
	ÖLJYS.VAG 1.0/1.2/1.4 10/11-	1
	ÖLJYNLASKUTULPPA	1
	LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W-30	4
	JAKOP.SARJA VAG 1.2-1.4 12-	1

Atoy Power Oy Puh. 0102328508 Y-tunnus 0416699-9 Nordea
Autohuolto LPR
Alaniitynkatu 10 Kotipaikka Kuopio
53550 Lappeenranta lappeenranta@atoy.fi www.atoyautohuolto.fi

Atoy Autohuolto Lappeenranta / Atoy Power Oy

Alaniitynkatu 10
53550 Lappeenranta

HUOLTOHISTORIA

12.2.2024

LISÄLENNUS

1

TYÖMÄÄRÄYS: 2532735 TILA: LASKUTETTU

<u>Tuotu pvm</u>	<u>Valmis pvm</u>	<u>Km</u>
4.10.2023	4.10.2023	116874 km

SELVITYS

- VAIHTEISTOSTA JOTAIN KOLINAA - HERKIMMIN TEKEE PERUUTUSVAIHTEELLA - Pienessä mäessä
- Vai tuleeko kuitenkin jostain korvakosta?
- RUVENNUT TEKEMÄÄN TÄTÄ MEKATRONIIKAN VAIHDON JÄLKEEN
- Moottorin pohjamuovi pultit jääneet löysälle. Kiristetty ja pari uusittu, Ääni loppui.
- Asentaja huomasi yksi o-rengas vuotaa jäähdytysnestettä. Tämä vaihdettu veloituksetta.

TYÖT

<u>Työnro</u>	<u>Työkoodi</u>	<u>Tehtävä</u>	<u>Suorittaja</u>	<u>Kpl</u>
1	VM	Vianmääritys	Paaviu	1

VARAOSAT

<u>Työnro</u>	<u>Tuotenimi</u>	<u>Kpl</u>
---------------	------------------	------------

TYÖMÄÄRÄYS: 2533408 TILA: LASKUTETTU

<u>Tuotu pvm</u>	<u>Valmis pvm</u>	<u>Km</u>
27.11.2023	8.12.2023	123103 km

SELVITYS

- Peruuttaessa rytkykää, kuin menisi vetopäälle ja pois. . Ei eteenpäin ajaessa.
- Sähköajolla tekee varsinkin
 - Vaihteistoöljy oli tummunut jo reilusti tällä välillä kun oli viimeksi vaihdettu
 - Tämän perusteella kytkimessä vikaa ja kuumentaa vaihteistoöljyn ja tästä tulee tumma väri
 - Kytkinpakettia ei saa erikseen hybridiversioon vaan joutuu koko vaihteiston vaihtamaan

TYÖT

<u>Työnro</u>	<u>Työkoodi</u>	<u>Tehtävä</u>	<u>Suorittaja</u>	<u>Kpl</u>
1	VM	Vianmääritys	PHa	3
2	JIFE	Vianmääritys/ohjelmointi/koodaus tehdasyhteydellä	PHa	1

VARAOSAT

<u>Työnro</u>	<u>Tuotenimi</u>	<u>Kpl</u>
---------------	------------------	------------