



Työkohte:

Kone: 034

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI

YBU-248



L.Kohde: 034

Laskutuslaji: HUKO

HUOLLOT JA KORJAUKSE 29.10.1999

Mittarissa:

Tilaus

AUTO 34

- 4.5.2001, 90368 km, Vuosihuolto: JAKOHIHNA VAIHDETTU, Moottoriöljy+suodin, ilmansuodin, pa-suodin, vesipumppu, jäähd. neste vaihd., pumpun hihna vaihd. (VW Vantaa)
- 30.10.2001, 104841 km, Öljynvaihtohuolto (VW Tampere)
- 26.11.2002, 119894 km, Huolto: Moottoriöljy+suodin, pa-suodin (A.A.)
- 24,1,03 AKKU UUSITTU (J,W)
- 11,6,03 130160 km Huolto: moottoriöljy+suodin/ilmasuodin
- vaihdettu,raitisilmasuodin vaihto,kaikki jarrupalat
- uusittu. (J.V)
- 31,12,03 140115 km huolto: moottoriöljy+suodin/ilmasuo-
- datin, ym tarkastukset (S.L)
- 2,7,04 149253 km Huolto: moottoriöljy+suodin+pa-suodin,
- ym,tark. (J,V)
- 11,3,05 160498 km Huolto: moottoriöljy+suodin/ilmasuodin
- vaihdettu (S.L)
- 4,10,05 169788 km Huolto: moottoriöljy+suodin+ratisilma-
- suodin,ym tark,molemmat raidetangon pallonivelet vaihto,
- alatukivarsien pallonivelet vaihd, takajarrulevyt+palat
- uusittu (J.V)
- 24.8.06 180919km Huolto:moottoriöljy+suodin JAKO-
- HIHNAT+KIRISTINPYÖRÄT vaihdettu (J.V) (H.N)
- 4.4.2007 190771km huolto:moottoriöljy+suodin,ilmasuodin
- ym,tark. (S.L)
- 15.5.2007 192034km Hehkutulpat vaihdettu (S.L)
- 5.12.2007, 200421km. Huolto: Moottoriöljy+suod.,
- takajarruventt. uusittu, lämppärin puhallin uusittu,
- jarruneste vaihd. (S.L/J.V)
- 16.10.2008, 210667km.Huolto: Moottoriöljy+suodin,
- ilmasuodin vaihdettu. (S.L)
- 28.12.2009, 222900km. Huolto:Moott.öljy+suod. raitisilma
- suodatin, etu jarrulevyt, moniurahihna PA-suodin
- takajarru palat+levyt etu käsijarru vaijeri vaihd.(T.S)
- ???.11.2010. 231712km. Huolto: Moott.ö+suod, ilamssuod,
- raitis, vas takajousi vaihdettu (Kimmo)
- 14.7.2011, 241327km. Moott.öljy+suod. vaihd. (T.S)
- 26.7.2011, 241445.JAKOHIHNaN VAIHTO, vesipumppu, ö.pumpun
- tiivisteiden vaihto, alipainepumppu vaihdettu, mott.ö+suod.
- (Järvenpään autohuolto/T.V.)
- 24.5.2012 251606km.moot.öljyt+suod,ilmanputsari,raitisilma,
- pa-suod (k.r)
- 1.8.2012 etujarru levyt+palat (k.r)
- 27.3.2013 jarrutehostin vaihdettu(k.r)
- 18.9.2013. km Huolto: Moott.ö+suod. vas raidepää vaihd. (T.
- 15.4.2015 271000km moot öljyt+suod,taka jouset,taka lämmit
- timen katkaisin(k.r)
- 27.6-16 Moot.öljy+suti+ilma+raitis. Jarrupalat taakse+



vaijjerit 279244km(m.j) uusi eberbac,keskuslukituksen kauko
säädin vaihdettu(k.r)takatyryva vyöitä vaihdettu
-4.1.2017 282481km vasen ylä+alapallo, etujarru letkut
moott.ö+suod. Takajarru letkut (T.S)
1,9,2017 292000km huolto moott öljyt+suod,raittari(k.r)
7,9,2017 292000km lämmönsäätö paneeli uusittu(k.r)
13,1,2018 293000km oik ulompi raid pää (k.r)