

Kalibrointisertifikaatti

Holger Hartmann Oy, Pispalan valtatie 124, 33270 Tampere
Tero Talvensaari 050-5500783

Metalli-, kaivos ja maaperäkalibrointi: 10.9.2018
Seuraava kalibrointi: 10.9.2019

Täten todistetaan, että mainittu laite on läpäissyt kalibrointitarkastuksen käyttäen standardeja, joiden tarkkuus on jäljitettävissä kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin.

Kalibroitu laite:

Mallinumero: XL3t 950
Sarjanumero: 57854

Tyyppi: XRF-Analysaattori
Valmistaja: Niton

Laitteen omistaja:

Yritys: Karelia-AMK
Osoite: Karjalankatu 3
80200 Joensuu
Tilaaaja: Esko Tiainen
050 919 7524

Tarkastusmenettely:

Alloy, Soil,
Mining

Versio 1.0/2010

Kalibroinnissa käytetyt standardit:

MBH, IARM,
NIST

Jäljitettävissä:

MBH, IARM,
NIST

Huomautettavaa:

-

Kalibrointiolosuhteet: 22°C, 45 % RH

Kalibroinnin tarkistanut:

Huolto/Tero Talvensaari